

ARVA

# DC Inverter

## ARC 315 IGBT



ساخت ایران





گواهینامه

مدیریت کیفیت عمومی

گواهینامه

مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری

گواهینامه

مدیریت کیفیت رضایتمندی محیطی

گواهینامه

مدیریت اینچن و بهداشت فردی و شغلی

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

ISO 10002: 2018

ISO 45001: 2018

ARVA

اُرفا

تهران، چهارراه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی  
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱

شرکت توزیع ابزار آرو با داشتن ۱۱ سال سابقه درخشان در زمینه تولید و واردات ابزار با کیفیت در بازار ایران، در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ چهار گواهینامه مدیریت کیفیت بین المللی از شرکت DNV اتریش گردید.

این شرکت همچنین گواهینامه استاندارد اروپا (CE MARK) را برای محصولات تولید داخلی خود یعنی انواع دستگاه‌های جوشکاری اینورتر اخذ نمود و بدین ترتیب صلاحیت لازم برای مادرات محصولات خود به کشورهای همسایه از قبیل ترکیه، عراق، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و ... حتی کشورهای اروپایی را به دست آورده است.

**گواهینامه‌های مذکور عبارتند از:**

- ۱- ISO 9001 (گواهینامه مدیریت کیفیت عمومی)
- ۲- ISO 10002 (گواهینامه مدیریت رضایتمندی مشتری)
- ۳- ISO14001 (گواهینامه مدیریت کیفیت زیست محیطی)
- ۴- ISO45001 (گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت فردی و شغلی)
- ۵- CE (گواهینامه تایید کیفیت محصول مورد پذیرش مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا)



# ARVA



نمایشگاه شرکت توزیع ابزار آروا

آرو  
ARVA

ARVA  
آرو



۱	دستورالعمل کاربرد پنل
۲	توصیف دستگاه
۳	ویژگی‌های دستگاه
۴	جدول مشخصات فنی
۵	راهنمای نصب دستگاه
۶	راهنمای کار با دستگاه
۷	موارد ایمنی
۹	تذکرات و اقدامات پیشگیرانه
۱۱	رفع اشکال
۱۲	نگهداری
۱۳	کارت گارانتی
۱۵	خدمات پس از فروش
۱۶	درباره محصولات آروا



- ۱ صفحه نمایش دیجیتال
- ۲ چراغ راهنمای روشن بودن دستگاه
- ۳ کلید انتخاب حالت جوشکاری (ARC/TIG)
- ۴ چراغ راهنمای حالت غیرعادی (O.C.)
- ۵ پیچ تنظیم ARC Force
- ۶ پیچ تنظیم حریان جوشکاری
- ۷ ترمیinal خروجی منفی
- ۸ ترمیinal خروجی مثبت
- ۹ کلید روشن/خاموش

این دستگاه جوشکاری در واقع یک رکتیفایر (یکسو کننده) است که مجهز به تکنولوژی اینورتر IGBT می باشد.

پیش رفت و توسعهٔ تجهیزات جوشکاری اینورتر در ابتدا به موجب ظهور تئوری منبع تغذیه سوئیچینگ و اجزای آن به وقوع پیوست.

منبع تغذیهٔ جوشکاری اینورتر با استفاده از نیمهٔ هادی به نام IGBT فرکانس ۵۰ هرتز را تا ۱ کیلوهرتز بالا می برد سپس ولتاژ را کاهش داده و جریان را تغییر می دهد، و در نهایت با استفاده از تکنولوژی PWM جریان خروجی را افزایش می دهد.

به دلیل کاهش زیاد حجم و وزن ترانس اصلی، کارایی این دستگاه تا ۳۰٪ افزایش یافته است. ظاهر متفاوت تجهیزات جوشکاری اینورتر به عنوان تحولی عظیم در صنعت جوشکاری تلقی می شود.

## ویژگی های دستگاه

- منبع تغذیهٔ جوشکاری
- کارایی بیشتر
- صرفهٔ جویی در مصرف برق
- وزن و حجم کمتر
- قابلیت کاربرد در هوای آزاد، ارتفاع بالا و محیط بسته
- قابل حمل
- ۷۰ ماه گارانتی
- قیمت مناسب
- مجهز به سیستم حفاظتی خودکار در برابر اضافه جریان، اضافه ولتاژ و اضافه حرارت
- قابلیت جوش فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی، فولاد سخت (کربن دار) و سایر فلزات رنگی
- قابلیت کاربرد الکترودهای مختلف از قبیل الکترودهای قلیابی، سلولزی، رتیلی، اسیدی

## جدول مشخصات فنی

آرفا

ARVA  
آرفا

ARC 315 IGBT

مشخصات فنی

تکفاز ۲۴۰ ولت	ولتاژ برق
۵۰ هرتز	فرکانس
۵۶/۸ آمپر	جریان ورودی اسمی
۳۱۵-۳۰۰ آمپر	جریان خروجی
%۸۵	چرخه کار
%۹۸	کارایی
۰/۷	ضریب توان
F	درجہ عایق کاری
IP21S	درجہ حفاظت بدنه
۹/ کیلوگرم	وزن
۴۷۰X۱۹۰X۳۴۵	ابعاد دستگاه

۱- قبیل از روشن کردن دستگاه، از باز بودن محفظه های ورود هوا اطمینان حاصل کنید زیرا در صورت بسته بودن این محفظه ها، سیستم خنک کننده دستگاه با مشکل مواجه خواهد شد.



۲- کابل انبرجوش را طبق تصویر زیر به ترمیнал (-) روی دستگاه متصل کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. مطمئن شوید که فیش کابل به خوبی در داخل ترمیнал محکم شده است.



۳- کابل گیره اتصال را طبق تصویر زیر به ترمیナル (+) روی دستگاه متصل کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. مطمئن شوید که فیش کابل به خوبی در داخل ترمیナル محکم شده است.  
سپس گیره اتصال را به قطعه کار متصل نمایید.



لطفا به طریقه اتصال فیش کابل ها به ترمینال ها توجه فرمایید. دستگاه جوشکاری اینورتر دارای دو روش اتصال است: اتصال مثبت و اتصال منفی.

در اتصال مثبت، کابل انبرجوش به ترمینال (-) و کابل گیره اتصال به ترمینال (+) متصل می شود. اما در اتصال منفی، کابل انبرجوش به ترمینال (+) و کابل گیره اتصال به ترمینال (-) متصل خواهد شد. با توجه به شرایط کار، روش اتصال مناسب را انتخاب کنید. در صورتیکه از روش اتصال نادرست استفاده کنید، جوش های قوس دار محکم نخواهد بود و دچار پاشیدگی و چسبندگی می شوند، بنابر این در صورتیکه با چنین مشکلی مواجه شدید، روش اتصال را تغییر دهید.



اتصال مثبت



اتصال منفی



قبل از روشن کردن دستگاه، تمامی کابل ها را متصل کنید. بعد از روشن شدن دستگاه هرگز اتصالات را تغییر ندهید.



برای جوشکاری قطعه کارهای ضخیم باید انبر اتصال را به ترمینال (+) و انبرجوش را به ترمینال (-) دستگاه متصل کنید تا بیشتر حرارت روی قطعه کار و حرارت کمتری بر روی نوک الکترود متتمرکز شود.



ولی اگر قطعه کار سبک است انبر اتصال را به ترمینال (-) و انبرجوش را به ترمینال (+) وصل کنید تا بیشتر حرارت بر روی نوک الکترود و حرارت کمتری بر روی قطعه کار متتمرکز شود.

۱- با استفاده از کلید «روشن و خاموش» دستگاه را روشن کنید. فن دستگاه به طور خودکار به کار می‌افتد.



۲- طبق نیاز خود، از «ولوم تنظیم جریان» میزان آمپر مورد نیاز برای جوشکاری را انتخاب نمایید.



۳- عموماً برای انتخاب میزان جریان مناسب برای هر سایز الکترود از جدول زیر استفاده می‌شود.

الکترود	میزان جریان	سایز الکترود
φ5.0	180-240A	180-240A
φ4.0	140-185A	140-185A
φ3.2	90-140A	90-140A
φ2.5	65-95A	65-95A

در مواقعي که کاربر به جوشکاری در جریان های پایین نیاز دارد، به دلیل پایین بودن جریان، امکان چسبیدن الکترود به قطعه کار وجود دارد. برای رفع این مشکل یک ولوم **ARC FORCE** روی دستگاه تعییه شده که با تنظیم آن می‌توان قوس الکتریکی را به راحتی و در اولین برخورد بین الکترود و سطح قطعه کار برقرار کرد.

# موارد ایمنی

# آرفا

**ARVA**  
آرفا



مراقب فنی که در پشت دستگاه وجود دارد باشد.




افرادی که در زمینه کار با دستگاه آموزش های لازم را دیده اند، با آن کار کنند.




در هنگام استفاده از دستگاه از لباس کار عایق استفاده کنید.




در هنگام قطع و مول قطعات دستگاه، دو شاخه را از برق بیرون بکشید.



ابتدا از دفترچه راهنمای استفاده کنید.



هیچگاه کپسول ها و مخازن بسته را که بر از مایع و گاز می باشد، جوشکاری نکنید.




شماره سریال دستگاه را سالم نگهدارید. در صورت مخدوش شدن آن دستگاه از گارنتی خارج می شود.



در هنگام استفاده از دستگاه احتیاط کنید.



سعی کنید تا حد امکان از گازها و دودهای ناشی از فرآیند چشیدن جوشکاری دور بمانید.



هیچگاه دستگاه را خودتان تعمیر نکنید.  
در صورت باز شدن دستگاه از گارانتی خارج می شود.




اعدههای ناشی از فرآیند چشیدن جوشکاری برای چشم و پوست مضرنند.



در هنگام استفاده از دستگاه حتماً از دستکش های بلند ایمنی استفاده کنید.



در هنگام چشیدن جوشکاری مستمر از دستگاه تهویه استفاده کنید.



لطفاً از ماسک چشیدن جوشکاری همراه با شیشه ایمنی استفاده دارد. استفاده کنید.



در حین استفاده از دستگاه خطر برق گرفتگی وجود دارد.



## محیط کار

■ از این دستگاه در محیط های خشک استفاده کنید.

■ دمای محیط کار باید بین ۱۰ درجه سانتیگراد باشد.

## موارد ایمنی

۱- این دستگاه مجهر به سیستم حفاظتی در برابر افزایش جریان و افزایش حرارت است. زمانیکه ولتاژ و جریان خروجی دستگاه بین از حد انتظار افزایش می یابد، دستگاه جوشکاری به طور خودکار متوقف می شود. با این وجود، استعمال مفرط (مانند افزایش مکرر ولتاژ) آسیب هایی را به دستگاه جوشکاری وارد می سازد. به منظور جلوگیری از بروز این آسیب ها، به موارد زیر توجه فرمایید:

۲- اضافه بار به دستگاه وارد نکنید.

کاربر همواره باید به درجه آمپر دستگاه توجه داشته باشد و برای مدت طولانی از آمپر بالا استفاده نکند زیرا اضافه بار موجب بروز آسیب به دستگاه می شود.

همانطور که در قسمت بالا ذکر شد این دستگاه مجهر به سیستم حفاظتی است که اضافه ولتاژ را تا حدی جبران می کند، یعنی زمانی که ولتاژ برق ورودی به دستگاه تا  $15 \pm 1$  ولت دچار نوسان شود، دستگاه به طور عادی به کار خود ادامه خواهد داد. اما در صورتیکه ولتاژ برق بیش از حد استاندارد افزایش یابد، برخی قطعات دستگاه صدمه خواهند دید.

در صورتیکه دمای دستگاه بیش از اندازه افزایش یابد، سوئیچ کنترل دما فعال می شود و چراغ راهنمای ۰.۵ به رنگ زرد در می آید. در این وضعیت:

الف) دستگاه را بدون اینکه خاموش کنید ۱۵ دقیقه بلا استفاده رها کنید.

(ب) درجه آمپر را کاهش دهید و پس از سرد شدن دستگاه و خاموش شدن چراغ زرد، به جوشکاری ادامه دهید.



زمانی که از دستگاه با کابل و روپی بر ق بلند استفاده می کنید، توصیه می شود برای جلوگیری از افت ولتاژ، از کابل هایی با سطح مقطع بزرگتر استفاده شود.

طول کابل در عملکرد و کارایی دستگاه تاثیرگذار است. لذا بهتر است از کابل هایی با طول استاندارد که همراه با دستگاه ارائه می شود، استفاده کنید.

همچنین اگر فاصله بین قطعه کار و دستگاه جوش زیاد باشد، طول کابل ها (انبرجوش و انبراتصال) نباید تبع آن زیاد خواهد بود. در چنین وضعیتی برای جلوگیری از افت ولتاژ، از کابل های با سطح مقطع بزرگتر استفاده نمایید.

## رفع اشکال

## اشکال

۱- اگر الکترود خشک نباشد، جوش بی کیفیت خواهد بود.

۲- کابلی که به انبر جوش و انبر اتصال متصل می شود حداقل باید ۱۸۲۵ باشد و در مرود کابل و روپوی دستگاه اگر از سیم سیار استفاده می شود حداقل نمره کابل ۴ استفاده گردد و کابل های وروپوی و خروجی دستگاه تا حد امکان کوتاه باشد.

در صورتیکه ولتاژ ورودی دستگاه دچار نوسان شود، جریان خروجی بامیزان آمپری که دستگاه نشان می دهد همچوایی نخواهد داشت و حد اکثر جریان خروجی کمتر از میزان معین خواهد بود.

**در چنین وضعیتی، یکی از موارد زیر دچار مشکل شده است.**

۱- ولتاژ شبکه برق تغییر کرده است.

۲- تداخلاتی در شبکه برق یا سایر تجهیزات ایجاد شده است.

۳- اتصال کابل انبر جوش و یا انبر اتصال به دستگاه مطمئن نمی باشد.

۱- شاید جریان بیش از حد نیاز است و یا سایز الکترود کوچک تر از حد نیاز است و یا جنس الکترود مناسب قطعه کار نمی باشد.

۲- نحوه اتصال کابل ها به ترمیتال های خروجی تادرست است، دستگاه را خاموش کنید و اتصال کابل ها را جای به جا کنید.

دستگاه به خوبی جوش نمی دهد.

جریان خروجی کمتر از حد استاندارد است.

زمانی که دستگاه کار می کند، جریان ثابت نیست.

**هنگام جوشکاری، پاشیدگی به وجود می آید.**

۱

گرد و غبار دستگاه را با استفاده از یک دستمال نرم و خشک به طور منظم پاک کنید. در صورتیکه از دستگاه در یک محیط غبارآلود استفاده می کنید، حتما هر ماه دستگاه را به طور کامل گردگیری کنید.

۲

فشار هوا داخل کمپرسوری که با استفاده از آن دستگاه را گردگیری می کنید باید در حدی باشد که به قطعات داخلی دستگاه آسیب نرساند.

۳

از ورود آب و بخار به دستگاه جلوگیری کنید، در صورتیکه این اتفاق افتاد، سریعاً دستگاه را خشک کنید و عایق بودن دستگاه را بررسی کنید.

۴

اگر از دستگاه جوشکاری برای مدت زیادی استفاده نمی کنید، دستگاه را در جعبه قرار دهید و در محلی تمیز و خشک نگهداری کنید.

۱۲

- به موجب این برگه دستگاه شما به مدت ۷۰ ماه ضمانت می‌شود.
- در شهرهای (اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، مشهد، تبریز) پیک خدمات برای دستگاه‌های دارای گارانتی به صورت رایگان دایر می‌باشد. در صورت نداشتن گارانتی هزینه پیک به عهده مشتری می‌باشد.
- در حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقیق فرمایید.
- ضمانتنامه ای که مشخصات دستگاه، تاریخ خرید و مهر فروشگاه در آن ثبت نشده باشد، قادر اعتبار است.
- شرکت از پذیرش دستگاه بدون این کارت معذور است.
- باز کردن دستگاه تحت هر شرایطی موجب ابطال گارانتی خواهد شد.
- چنانچه شماره سریال و تاریخ ضمانتنامه مخدوش و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت نداشته باشد، از درجه اعتبار ساقط است.
- شکستگی و عیوب فنی که در اثر حمل و نقل، آتش سوزی، مواد شیمیایی، استفاده نادرست و یا تعوییر افراد غیرمجاز، به وجود آمده باشد شامل این ضمانت نامه نمی‌شود.
- این ضمانتنامه فقط شامل دستگاه می‌باشد و لوازم جانبی از قبیل (انبرجوش، انراتصال و... ) شامل ضمانت نمی‌باشد.
- دستگاه شما دارای چهار برچسب می‌باشد، که شامل شماره سریال، سری ساخت و مدل دستگاه است. این برچسب‌ها بر روی ضمانتنامه، کارت، بدنه دستگاه و برد داخلی دستگاه الصاق شده اند.
- لطفاً در حفظ و نگهداری این برچسب‌ها دقیق فرمایید.

خدمات پس از فروش

آرفا

ARVA  
آرفا



## مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسی ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

**جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.**

[www.arvatoools.com](http://www.arvatoools.com)

ابزار آلات جوش و برش

ابزار آلات بادی

ابزار آلات برقی

ابزار آلات ایمنی

متصلات ابزار

ابزار آلات برشی

ابزار آلات دستی



2117  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر



2116  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۵۰ آمپر



2110  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر



2114  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر



2103  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2160  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر  
Digital Plus



2175  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر  
MEGA



2177  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2111  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2113  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2112  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر



2176  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۵ آمپر



2101  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر



2102  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر



2161  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر سلووپر



2115  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر



2118  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر



2119  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر



2162  
Inverter welding machine  
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر سلووپر



2302  
Pipe welding machine set  
الوچ سریز کیف



<https://telegram.me/arvatooolsco>

arvatoools



[www.arvatoools.com](http://www.arvatoools.com)