کالاصنعتی
kalasanati.com

ARVA

دستگاه جوشکاری لوله سبز کیفی

1500 WATT Pipe Welding Machine

Model 2311

۳- هرگز از دستگاه در معرض مواد محترقه استفاده نکنید.

۴- توصیه می‌شود که کاربران هنگام کار با این دستگاه حتماً از دستکش ایمنی استفاده نمایند.

۵- جهت رعایت موارد ایمنی و عملکرد بهتر دستگاه توصیه می‌شود که فقط افراد حرفه‌ای (کاربران تخصصی) تنظیمات حرارت دستگاه را تغییر دهند.

۶- روشن ماندن چراغ راهنما برای مدت طولانی و خاموش نشدن آن، بدان معناست که دستگاه در وضعیت عادی قرار ندارد. در این حالت، کار با دستگاه را متوقف کنید و سریعاً دستگاه را خاموش نمایید. سپس دستگاه را همراه با کارت گارانتی به نمایندگی‌های مجاز برای انجام تعمیرات لازم تحویل دهید.

متر

نام کالا	مدل	طول نوار	عرض نوار
متر نواری	۴۶۰۹	۳ متر	۱۶ میلی متر

- دارای مکانیسم قفل خودکار که موجب می‌شود نوار به به نرمی بیرون کشیده شود.
- طراحی ارگونومیک بدنه متر و سادگی استفاده با هر دو دست.

- خاصیت مغناطیسی سر نوار موجب راحتی استفاده توسط یک نفر می گردد.
- محافظ نوار از جنس استیل ضدزنگ می‌باشد.

فیچی

(۳) (۲) (۱)

۱- طبق تصویر شماره ۱، دکمه باز شدن دستگاه را با انگشت شست فشار دهید.

۲- لوله‌ی به قطر کمتر از ۴۲ میلی متر را در دهانه‌ی فیچی قرار داده و دسته فیچی را مکرراً فشار دهید تا لوله بریده شود.

۳- پس از بریدن لوله، تیغ فیچی را با استفاده از روغن ضدزنگ تمیز کنید و تا استفاده بعدی فیچی را در جای بسته نگاه دارید.

- هرگز از این فیچی برای بریدن کابل‌های برق یا لوله‌های فلزی استفاده نکنید.
- هنگام استفاده از این محصول در هوای سرد، حتماً لوله را قبل از برش برای مدت زمانی کوتاه در آب ولرم قرار دهید تا از شکنندگی یا ترک خوردن لوله پیشگیری شود.

جدول قابلیت برش

لوله معمولی	VP30	محدوده برش	۴۲ میلی متر
لوله آب	VW30		
لوله لوازم برقی	VP36		

موارد استفاده

- **لوله‌های آب (PP-R,PE)**
- **شلنگ های قوی گاز تا قطر ۲۴ میلی متر**
- **لوله‌های پلاستیکی برق (توکار) تا قطر ۲۲ میلی متر**
- **لوله‌های پلاستیکی، آلومینیوم با پایپکس و سوپر پایپ و غیره تا قطر ۲۲ میلی متر**
- **سایر لوله‌های پلاستیکی تا قطر ۲۲ میلی متر**

آروا ARVA

کارت گارانتی

12 months Guarantee

ARVA Plus

مدل: 2311

شماره سریال:

نام خریدار:

شماره فاکتور: **تاریخ خرید:**

نام و تلفن نماینده:

مهر و امضای نماینده:

۶۱۶۷۲

مصرف کننده گرامی، برای انجام تعمیرات سریع و استفاده از گارانتی محصولات فقط با شماره حسابای ستدرسال اعلی، حاصل فرمایید.

جهت رفاه شما مصرف کنندگان گرامی فقط در ماه آخر گارانتی سرویس کامل دستگاه با ۵۰٪ تخفیف انجام می گردد.

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست مقتصدی پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۲۹۵۷۳۱۱

arvatools @arvatoolsco www.arvatools.com

GUARANTEE

مشخصات فنی

میزان حرارت سطح لقمه: 50°C-300°C

زمان لازم برای افزایش حرارت: کمتر از ۱۰ دقیقه

قدرت: ۱۵۰۰ وات ± ۱۰٪

ولتاژ: ۲۲۰ ولت ± ۱۰٪

فرکانس: ۵۰ هرتز

کاربرد

این دستگاه برای اتصال لوله‌های پلاستیکی، از قبیل لوله‌های PP-R و PE مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان لوله‌های پلاستیکی با سایزهای مختلف (20mm, 25mm,32mm,40mm) را به هم وصل کرد. میزان حرارت دستگاه به طور دقیق قابل تنظیم می باشد و استفاده از دستگاه آسان و بی خطر است.

کار با دستگاه

۱- دستگاه را بر روی پایه قرار دهید. لقمه‌های مورد نظر را متناسب با سایز لوله بر روی برد حرارتی نصب کنید. با استفاده از آچار آلن لقمه‌ها را به خوبی محکم کنید. توجه داشته باشید که لقمه‌های کوچک معمولاً بر روی برد حرارتی و لقمه های بزرگتر بر پشت برد حرارتی نصب می‌شوند.

معرفی اجزای محصول

۱- کلید روشن و خاموش
۲- چراغ راهنما
۳- برد حرارتی
۴- پیچ تنظیم حرارت
۵- دسته

لوازم جانبی

برد حرارتی اضافه — آچار آلن، پیچ گوشتی — لقمه ۲۰،۲۵،۳۲،۴۰ میلی متری

فیچی — متر — تراز — دستکش

ARVA آروا

نمایشگاه شرکت توزیع ابزار آروا

ARVA آروا

مشتری گرامی:

استقلال و عجایت دکل‌کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید طی طیف انواع دستگاه‌های جوشکاری مطابق با استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه های جوشکاری اپتوتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزارآلات چوبی و برش
- ابزارآلات برقی
- ابزارآلات بادی
- ابزارآلات موتوری
- ابزارآلات دستی
- ابزارآلات برشی
- متعلقات ابزار
- ابزارآلات ایمنی

https://telegram.me/arvatoolsco arvatools www.arvatools.com

۲- این دستگاه دارای دو کلید روشن شدن و تنظیم قدرت می‌باشد که با فشار دادن کلید اول، دستگاه روشن شده و قدرت خروجی دستگاه ۷۵۰ وات می باشد، با فشار کلید دوم قدرت خروجی دستگاه ۱۵۰۰ وات می‌شود.

۳- لوله را ببرید و طبق جدول زیر برای مدت زمان تعیین شده دو طرف لوله را به سمت لقمه ها فشار دهید. سپس سریعاً لوله را از لقمه‌ها جدا کنید و به یکدیگر متصل نمایید و تا زمان سرد شدن به طور ثابت نگه دارید.

سایز لقمه (میلی متر)	زمان حرارت (ثانیه)	زمان سرد شدن (دقیقه)
۲۰	۵	۳
۲۵	۷	۳
۳۲	۸	۴
۴۰	۱۰	۶

توجه

۱- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن پوشش خارجی و سیم برق دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۲- از ورود آب یا هرنوع مایعات به داخل دستگاه جلوگیری کنید. همچنین نباید از دستگاه در هوای بارانی استفاده کرد.