

کارت گارانتی



مدل: 2315

شماره سریال:

نام خریدار:

شماره فاکتور:

نام و تلفن نماینده:

مهر و امضای نماینده:

صرف کنده گرمی، برای اتمام تعمیرات شروع و اتمام از کارایی محصولات **فقط** تا نشود مسامی شش‌سای نمای حاصل فرمایید.

جهت راه‌نمای نماینده گرانمای فقط در ماه آخر کارایی سرویس کامل دستگاه با ۵٪ تخفیف انجام می‌گردد.

تهران، راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، پست مستندی پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۳۳۵۷۲۱۱

www.arvatools.com | @arvatools | @arvatoolco

مدل: 2315

شماره سریال:

نام خریدار:

شماره فاکتور:

نام و تلفن نماینده:

مهر و امضای نماینده:

صرف کنده گرمی، برای اتمام تعمیرات شروع و اتمام از کارایی محصولات **فقط** تا نشود مسامی شش‌سای نمای حاصل فرمایید.

جهت راه‌نمای نماینده گرانمای فقط در ماه آخر کارایی سرویس کامل دستگاه با ۵٪ تخفیف انجام می‌گردد.

تهران، راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، پست مستندی پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۳۳۵۷۲۱۱

www.arvatools.com | @arvatools | @arvatoolco

ARVA

دستگاه جوشکاری لوله سبک کیفی



1300 WATT
Pipe Welding Machine

Model
2315

۳- هرگز از دستگاه در معرض مواد مخترقه استفاده نکنید.



۴- توصیه می‌شود که کاربران هنگام کار با این دستگاه حتماً از دستکش ایمنی استفاده نمایند.



۵- جهت رعایت موارد ایمنی و عملکرد بهتر دستگاه، توصیه می‌شود که فقط افراد حرفه‌ای (کاربران تخصصی) تنظیمات حرارت دستگاه را تغییر دهند.

۶- روشن ماندن چراغ راهنما برای مدت طولانی و خاموش نشدن آن، بیان‌کننده آنکه دستگاه در وضعیت نادی قرار ندارد. در این حالت، کار با دستگاه را متوقف کنید و سریعاً دستگاه را خاموش نمایید. سپس دستگاه را همراه با کارت گارانتی به نمایندگی‌های مجاز برای انجام تعمیرات لازم تحویل دهید.



متر

نام کالا	مدل	طول نوار	عرض نوار
متر نواری	۳۶۰۹	۳ متر	۱۶ میلی‌متر

- دارای مکانیسم قفل خودکار که موجب می‌شود نوار به نرمی بیرون کشیده شود.
- طراحی ارگونومیک بدنه متر و سادگی استفاده با هر دو دست.



- خاصیت مغناطیسی سر نوار موجب راحتی استفاده توسط یک نفر می‌گردد.
- محافظ از جنس استیل ضدزنگ می‌باشد.

فیچی



- ۱- دکمه باز شدن دستگاه را با انگشت شست فشار دهید.
 - ۲- لوله‌ی به قطر کمتر از ۲۲ میلی‌متر را در دهانه‌ی فیچی قرار داده و دسته فیچی را مکرراً فشار دهید تا لوله بریده شود.
 - ۳- پس از بریدن لوله، تیغ فیچی را با استفاده از روغن شش‌زنگ تمیز کنید و تا استفاده بعدی فیچی را در حالت بسته نگاه دارید.
- هرگز از این فیچی برای بریدن کابل‌های برق یا لوله‌های فزوی استفاده نکنید.
 - هنگام استفاده از این محصول در هوای سرد، حتماً لوله را قبل از برش برای مدت زمانی کوتاه در آب ولرم قرار دهید تا از خشکی با ترک خوردن لوله پیشگیری شود.

جدول قابلیت برش

لوله معمولی	VP30	محدوده برش	۲۲ میلی‌متر
لوله آب	VW30		
لوله لوله برقی	VP36		

موارد استفاده

- لوله‌های آب (PP-R, PE) ۲۲ میلی‌متر
- شلنگ‌های فوی گاز تا قطر ۲۲ میلی‌متر
- لوله‌های پلاستیکی برق (توکاز) تا قطر ۲۲ میلی‌متر
- لوله‌های پلاستیکی، آلومینیوم یا پایکس و سوپر پایپ و غیره تا قطر ۲۲ میلی‌متر
- سایر لوله‌های پلاستیکی تا قطر ۲۲ میلی‌متر

ARVA

مشتری گرامی،

استقرار و حمایت دگریم‌کننده شما، محوران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و انتقال اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای جوانان این عزیز و پویم بردارند. در حال حاضر دستگاه‌های جوشکاری ایروتر به‌طور گسترده در داخل کشور تولید شده و به‌دلیل مزایای عرضه می‌گردد.

جهت بازدید و گنبد اطلاعات بیشتر از توزیع محصولات به وب‌سایت آروا مراجعه فرمایید. www.arvatools.com

- ابزار کات چوبی و برش
- ابزار کات برقی
- ابزار کات دستی
- ابزار کات برقی
- محصولات ایروا
- ابزار کات برقی
- ابزار کات دستی



www.arvatools.com | @arvatools | @arvatoolco

ARVA آروا نمایشگاه شرکت توزیع ابزار آروا



معرفی اجزای محصول

- ۱- کلید روشن و خاموش
- ۲- چراغ راهنما
- ۳- برد حرارتی
- ۴- پیچ تنظیم حرارت
- ۵- دسته

لوازم جانبی



برد حرارتی آماده



آچاران، پیچ گوشتی



لقمه ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰ میلی‌متری



متر

مشخصات فنی

میزان حرارت سنج لقمه: ۵۰°C-۳۰۰°C
زمان لازم برای افزایش حرارت: کمتر از ۱۰ دقیقه
فردت: ۱۵۰۰ وات و ۱۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ وات و ۱۱۰ وات
فرکانس: ۵۰ هرتز

کاربرد

این دستگاه برای اتصال لوله‌های پلاستیکی، از قبیل لوله‌های PP-R و PE مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از آن می‌توان لوله‌های پلاستیکی با سایزهای مختلف (20mm, 25mm, 32mm, 40mm) را به هم وصل کرد. میزان حرارت دستگاه به‌طور دقیق قابل تنظیم می‌باشد و استفاده از دستگاه آسان و بی‌خطر است.


کار با دستگاه



۱- دستگاه را بر روی پایه قرار دهید. لقمه‌های مورد نظر را متناسب با سایز لوله بر روی برد حرارتی نصب کنید. با استفاده از آچار این لقمه‌ها را به خوبی محکم کنید. توجه داشته باشید که لقمه‌های کوچک معمولاً بر روی برد حرارتی و لقمه‌های بزرگ‌تر بر پشت برد حرارتی نصب می‌شوند.

توجه

- ۱- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه از سالم بودن پوشش خارجی وسیم برق دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- از ورود آب یا هرگونه مایعات به داخل دستگاه جلوگیری کنید. همچنین نباید از دستگاه در هوای بارانی استفاده کرد.



۲

۲

۱